



O b e c K o č í n – L a n č á r

922 04 Kočín 4



Obyvatelia obce Kočín-Lančár

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
152/704/2020

Vybavuje
Ing. Štefan Lányi

Kočín-Lančár
10. 06. 2020

Vec

Vyjadrenie k žiadosti občanov vo veci: Povolenia trhacích prác malého rozsahu v dobývacom priestore Lančár (077/A) a Dolný Lopašov (055/A)

Vážení občania,

na základe prijatej žiadosti Vám zasielame vyjadrenie vo veci Povolenia trhacích prác malého rozsahu v dobývacom priestore Lančár (077/A) a Dolný Lopašov (055/A).

Vedenie obce sa intenzívne zaoberalo žiadosťou občanov s týmto výsledkom:

Zástupcovia obce, starosta Ing. Štefan Lányi a zástupca poškodených občanov Peter Hipík, sa zúčastnili vyššie uvedeného pojednávania dňa 27.5.2020 v priestoroch PD Dolný Lopašov. Na pojednávaní bola prerokovaná žiadosť občanov a ich pripomienky k povolovaciemu konaniu.

Banský úrad v rozhodnutí o povolení trhacích prác uloží povinnosť PD Dolný Lopašov a PVOD Kočín (ďalej len „prevádzkovateľ“) vykonať na žiadosť obce Kočín-Lančár (ďalej len „obec“) meranie otrasov spôsobených trhacími prácami. Obec takúto žiadosť predloží prevádzkovateľom oboch lomov len v prípade, ak budú otrasy preukázateľné. Meranie bude vykonané nezávislou organizáciou.

Prevádzkovatelia banskej činnosti a obec uzavreli dohodu, kde sa prevádzkovatelia zaviazali, že budú nahlasovať obci čas odstrelov, počet realizovaných vývrtoch pre rozbušky, hĺbku vývrtoch, spôsob odstrelov (elektricky/bez použitia elektriny) a množstvo (hmotnosť) použitých výbušnín najneskôr 24 hodín vopred. Ak nie je možné určiť presný čas, čas bude oznámený dodatočne ½ hodiny pred samotným odstrelom.

Prevádzkovatelia banskej činnosti dajú v prípade žiadosti obce k nahliadnutiu dokumentáciu o vykonaných trhacích prácach. Týmto bude možné otrasy bližšie identifikovať, najmä určiť pôvodcu vykonania odstrelov a podmienky odstrelov uvedené v odseku vyššie. Na základe získaných informácií bude možné sa vzniknutou situáciou ďalej zaoberať.

Telefon
033/7787122

Fax
033/7787122

E-mail
starosta@kocinlancar.sk

IČO:
00312657

Obec Kočín – Lančár

922 04 Kočín 4

Podmienky trhacích prác sú pre oba lomy rovnaké: množstvo trhaviny na jeden odstrel max. do 200 kg, množstvo trhaviny v jednom vývrte max. do 50 kg, odstrel vykonaný s použitím časového oneskorenia. Trhacie práce sú vykonávané v zmysle odsúhlaseného technologického postupu.

Banský úrad nevyhovel požiadavke na zrušenie skladu trhavín pre PD Dolný Lopašov. Považuje ju za neadekvátnu, nakoľko sklad trhavín je zriadený a prevádzkovaný v súlade so zákonom.

Banský úrad nevyhovel požiadavke na možné vykonávanie kontrol obcou v priestore lomu alebo sklade trhavín, nakoľko prístup do týchto priestorov je obmedzený iba osobám, ktoré disponujú príslušným oprávnením. Kontrolu je možné vykonať len v súčinnosti s banským úradom. V tomto prípade banský úrad vykoná kontrolu na základe žiadosti obce.

Banský úrad nevyhovel požiadavke na dočasné udelenie povolenia za účelom vykonania testovacích odstrelov a následného vyhodnotenia ich následkov z dôvodu, že trhacie práce malého rozsahu v dobývacom priestore Lančár a Dolný Lopašov je možné povoliť resp. nepovoliť (nie je možné dočasné povolenie).

Podarilo sa identifikovať vlastníka seizmologickej stanice umiestnenej v časti obce Lančár v priestore za bývalým obchodom potravín. Vlastníkom je spoločnosť Progseis s.r.o. Seizmická stanica vykonáva merania zemetrasení pre potreby Atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Meracie zariadenie však zaznamenáva aj javy, ktoré sú spôsobené banskou činnosťou.

<http://orsr.sk/vypis.asp?ID=126934&SID=7&P=1>

Obec zaslala žiadosť vyššie uvedenej spoločnosti o poskytnutie dát z vykonaných meraní za obdobie roka 2019. O výsledku nameraných hodnôt budeme občanov informovať.

Obec zaslala žiadosť Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied, ktorá prevádzkuje národnú sieť seizmografických staníc, o poskytnutie dát o nameraných hodnotách z lokality našej obce za rok 2019. Národná sieť staníc zaznamenáva zemetrasenia na území SR. Meracie zariadenia však zaznamenávajú aj javy, ktoré sú spôsobené banskou činnosťou.

<http://www.geo.sav.sk/sk/struktura-ustavu/geofyzikalny-odbor/seizmologia/>

Obec požiadala prevádzkovateľov oboch dobývacích priestorov o poskytnutie údajov o realizovaných odstreloch za rok 2019. Po doručení požadovaných údajov dôjde k ich vyhodnoteniu. Následne budeme občanov informovať.

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 17.6.2020 zriadi komisiu na kontrolu banskej činnosti, na koordinovaný postup v tejto veci.

Navrhovanými členmi komisie sú:

Michal Kriho - predseda
Peter Hípík
Pavol Jankovič

O b e c K o č í n – L a n č á r

922 04 Kočín 4

- komisia sa bude zaoberať doručeným písomným podnetom občanov,
- bude vyhodnocovať dáta získané od občanov, zo seizmických meračov a prevádzkovateľov oboch dobývacích priestorov,
- bude navrhovať obecnému zastupiteľstvu vykonanie úradných postupov vo veci najmä ďalšie jednania s prevádzkovateľmi banskej činnosti, banským úradom, prípadne ďalšími orgánmi štátnej správy.


Ďalej žiadame občanov, aby pri zistení otrasov, alebo inej nežiadúcej činnosti vyplývajúcej z banskej činnosti, nahlasovali tieto skutočnosti písomnou formou obci. Nahlasovanie týchto skutočností je možné elektronicky na e-mailovú adresu starosta@kocinlancar.sk alebo osobne vyplnením formulára, ktorý je k dispozícii na obecnom úrade, alebo si ho môžete stiahnuť pod textom nižšie.

Písomné nahlasovanie je dôležité z dôvodu, že ďalšie konanie (napr. nezávislé merania) je možné, len ak bude preukázaná jeho opodstatnenosť. Preto ak máte/budete mať podnety v tejto veci, prosíme iba o písomné nahlásenie.

Obec berie žiadosť občanov na vedomie a prípadnými ďalšími podnetmi sa bude zaoberať.

S pozdravom

OBEC
KOČÍN-LANČÁR
PSČ 922 04



Ing. Štefan Lányi
starosta obce